


ご利用時の注意事項



- 造形失敗時につましましては、必ず“VAT Cleaning”を実施してください。
- VATからレジンを抜き、フィルムの状況の確認と清掃を実施してください。
- ※ VAT内のレジンに浮遊するカス等により、印刷不具合やフィルム・LCD損傷の危険があります。



- ▶ VATからレジンを抜き取る際には必ずフィルターで濾してください。
- ※ VAT内のレジンに浮遊するカス等により、印刷不具合やフィルム・LCD損傷の危険があります。
- ▶ 未使用のレジン（印刷を1度も実施していないもの）と使用済みのレジン（VATから回収したもの）は混ぜない様にしてください。



- 丈夫な紙、布などをVATフィルムにしっかり接触するように浸してから、“VAT Cleaning”を実行します。
- “VAT Cleaning”による露光終了後、浸した紙（布）の端を引っ張り、露光により固まったレジン除去します。



- VATフィルムにスクレイパーを当てて硬化したレジン除去する行為は絶対にしないでください。
- ※ フィルムを高確率で破損します。
- ※ フィルムの破損はレジン漏れによる重篤な不具合につながります。



- ▶ VAT本体を丸々液槽に漬け込むことは絶対にしないでください。
- ※ ネジのサビ等の問題の原因となります。



- 清掃には95%以上のアルコールやIPA等をご使用ください。



- 水気の除去の際は吸い取る様にキッチンペーパーや柔らかい布をあててください。
- 強く擦る様なふき取り方は絶対にしないでください。
- ※ フィルムの破損、傷等の要因となります。



- VATに硬化しているレジンが残っている場合、アルコールやIPA等を染みこませた紙（布）などでしばらく覆い、溶かしてからしっかりと除去してください。
- VAT上に硬化したレジンを残さないでください。
- ※ 印刷不良やフィルム・LCD損傷の要因となります。



- ビルドプレートと造形物の間に出来るだけ水平にスクレイパーを差し込んでください。
- ビルドプレートに傷が入らない様に注意してください。
- ※ ビルドプレート表面の大きな傷は印刷不良やフィルム・LCD破損の要因となります。



- ビルドプレート表面は常に綺麗な状態を保ってください。
- ビルドプレート表面に硬化したレジンや造形物が付着した状態は避けてください。
- ※ 印刷不良やフィルム・LCDの損傷に繋がります。

iguazu

The logo for 'iguazu' features the word in a bold, lowercase, sans-serif font. A thick blue horizontal bar is positioned above the text, starting from the left and extending past the end of the word, where it curves downwards and to the right, ending in a pointed tip.